



Overzicht opdrukken op VDE hecht

Impressions sur poignée VDE

| | | |
|-----------|---|--|
| 1 | 2008 Fabricagejaar | 2008 Année de fabrication |
| 2 | Symbol C Geschikt voor gebruik bij extreme koude tot -40°C | Symbole C Adapté pour une utilisation à des températures extrêmement froides jusqu'à -40°C |
| 3 | Driehoeken Symbool IEC-60417-5216, geschikt voor werken aan onder spanning staande delen | Triangles Symbole IEC-60417-5216, adapté pour des travaux sur pièces sous tension |
| 4 | 1000V Toegelaten voor spanningen tot 1000V wisselspanning/1500V gelijkspanning | 1000V Peut être utilisé pour des tensions allant jusqu'à 1000V tension alternative/1500V tension continue |
| 5 | IEC International Electrotechnical Commission | IEC International Electrotechnical Commission (Commission Electrotechnique Internationale) |
| 6 | 60900:2004 Nummer van de internationale norm voor geïsoleerde gereedschappen | 60900:2004 Numéro de la norme internationale pour outils isolés |
| 7 | VDE «Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik eV.» (Test- en certificeringinstituut) | VDE «Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik eV.» (fédération allemande des industries de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'ingénierie de l'information, institut de contrôle et de certification) |
| 8 | GS Geprüfte Sicherheit (gecontroleerde veiligheid). Het GS-teken bevestigt de conformiteit aan de norm | GS «Geprüfte Sicherheit» (sécurité contrôlée) Le symbole GS atteste la conformité aux normes |
| 9 | PB 5192 PB Swiss Tools artikelnummer | PB 5192 Numéro d'article PB Swiss Tools |
| 10 | PZ2x100 Schroevendraaiergrootte x klinglengte (PZ = Pozidriv) | PZ2x100 Tailles de tourne vis x longueur de lame (PZ = Pozidriv) |